




Asportare la guarnizione - Remove the gasket - Enlever le joint - Sacar la junta - Die Dichtung entfernen - Usunąć uszczelnienie - Удалить резиновый уплотнитель



110 Kg



140 Kg



170 Kg

Foratura del telaio fisso - Fixed frame drilling - Percage du dormant - Taladro del marco fijo - Bohren des Fensterrahmens - Wiercenie otworów na ramie nieruchomej - Подготовка к установке петель на раме

-Forare Ø 4,2 mm. Se occorre forare la squadretta, aumentare il foro a Ø 4,5 mm per una profondità di almeno 15 mm e lubrificare.

-Drill Ø 4.2 mm. If you need to drill the corner cleat, increase the hole to Ø 4.5 mm to a depth of at least 15 mm and lubricate.


-Perçer à Ø 4.2 mm. S'il faut aussi percer l'équerre, augmenter le trou jusqu'à Ø 4.5 mm pour une profondeur au moins de 15 mm et lubrifier.

-Taladrar a Ø 4.2 mm. Si es necesario taladrar la escuadra, extender el agujero a Ø 4.5 mm para una profundidad por lo menos de 15 mm y lubricar.

-Mit Ø 4,2 mm bohren. Wenn der Winkel gebohrt werden muss, die Bohrung auf Ø 4,5 mm mit einer Tiefe von mindestens 15 mm vergrößern und schmieren.

-Wywiercić otwór Ø4,2 mm. Jeżeli konieczne jest wywiercenie otworów w kątowniku, powiększyć otwór do Ø 4,5 mm na głębokość co najmniej 15 mm i naoliwić.

-Просверлить отверстие диаметром 4,2 мм. Если нужно сверлить угловой соединитель, увеличить диаметр до 4,5 мм (глубина отверстия не менее 15 мм) и смазать.



Montaggio delle cerniere sul telaio fisso (dx) -Hinges assembly on the fixed frame (RH) - Montage des paumelles sur le dormant (droite) - Montaje de las bisagras sobre el marco fijo (derecho) - Montage der Bänder am Fensterrahmen (re) - Montaż zawias na ramie nieruchomej DX (prawej) - Установка петель на раме (для окна с правыми петлями)

